



**GeoTecA S.r.l.s.**

**Indagini e Servizi  
per la geologia e l'ingegneria**

**INDICE**

**1 PREMESSA**

**2 SETTORI DI ATTIVITÀ**

**3 ELENCO ATTREZZATURE**

**4 ELENCO LAVORATORI**

**5 UBICAZIONE AZIENDA**

## 1 PREMESSA

La società GEOTECA SRLs realizza attività e servizi di consulenze per interventi su suolo e sottosuolo e sulle strutture. Opera sia nel settore della geognostica sui terreni “GEO” (Geologica, Geotecnica e Sismica) sia nel campo della diagnostica strutturale “STRU“. Lavora nel campo delle indagini conoscitive per studi e problematiche inerenti la geologia, l’ingegneria alla progettazione ed il miglioramento delle strutture e applicata alla pianificazione e allo sviluppo del territorio. Realizza studi e progetti per la salvaguardia e tutela dell’ambiente e più in generale per l’ingegneria civile e ambientale.

Già dagli inizi del 2017 e dall’apertura nel 2018, ha esercitato la sua attività prevalentemente sulla ricostruzione Pubblica e Privata successiva al terremoto 2009 dell’Abruzzo ed al terremoto 2016 del Centro Italia, realizzando circa 500 cantieri, tra cui:

## GeoTecA S.r.l.s.

<b>DATA</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>PRESTAZIONE SVOLTE</b>
<b>GENNAIO 2017</b>	CAPORCIANO	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>LUGLIO 2017</b>	USSITA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>OTTOBRE 2017</b>	POGGIO VITELLINO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	NORCIA (PG)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	1) USSITA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	2) USSITA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	3) USSITA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	4) USSITA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	5) USSITA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia

**GeoTecA Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTeca S.r.l.s.

	SERRAPETRONA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	SARNANO (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>DICEMBRE 2017</b>	ACQUASANTA TERME (AP)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	POGGIO VITELLINO-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	NORCIA (PG)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	ANTRODOCO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>GENNAIO 2018</b>	SCAI-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>FEBBRAIO 2018</b>	1) NORCIA (PG)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	2) NORCIA (PG)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	SAN GIORGIO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTeca S.r.l.s.

	MUSICCHIO-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	S. GIOVANNI DI ACCUMOLI (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>MARZO 2018</b>	S. GIOVANNI - CAGNANO AMITERNO	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	MUSICCHIO-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	AMATRICE (RI)	
<b>APRILE 2018</b>	1) TORRITA-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	2) TORRITA-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	1) FRONTIGNANO-USSITA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	2) FRONTIGNANO-USSITA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	3)FRONTIGNANO-	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
 e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTeca S.r.l.s.

	USSITA (MC)	di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal
		sisma 2016 in centro Italia
	4) FRONTIGNANO- USSITA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>MAGGIO 2018</b>	NORCIA (PG)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	NORCIA (PG)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>GIUGNO 2018</b>	CITTADUCALE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>LUGLIO 2018</b>	USSITA (MC)	relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	MUSICCHIO- AMATRICE (RI) AGGREGATO 7	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	MUSICCHIO- AMATRICE (RI) AGGREGATO 2	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>SETTEMBRE 2018</b>	MUSICCHIO- AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	SAN GIORGIO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L’Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTeca S.r.l.s.

	-S.GIORGIO 1974	sisma 2016 in centro Italia
	SAN GIORGIO (RI) -S.GIORGIO 1979	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	USSITA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>OTTOBRE 2018</b>	SERRAPRETONA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>DICEMBRE 2018</b>	MUSICCHIO-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>FEBBRAIO 2019</b>	COLLEGENTILISCO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>MARZO 2019</b>	SERRAPETRONA (MC)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>GIUGNO 2019</b>	SAN GIORGIO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	SANTA RUFINA-CITTADUCALE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664



## GeoTeca S.r.l.s.

	MUSICCHIO (RI) AGGREGATO 7	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	MUSICCHIO (RI) AGGREGATO 2	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	CASTEL SANT'ANGELO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	RIETI	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>LUGLIO 2019</b>	AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>MAGGIO 2019</b>	CONTIGLIANO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>SETTEMBRE 2019</b>	BORBONA (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	ROCCHETTA- AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	CITTAREALE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>OTTOBRE 2019</b>	CASTEL SANT'ANGELO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTeca S.r.l.s.

	SANT'ANGELO- LEONESSA (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>NOVEMBRE 2019</b>	ROCCA DI MEZZO (AQ)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche di compatibilità idrogeologica</u>
<b>GENNAIO 2020</b>	RIETI (RI)-VIA SAN FRANCESCO	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	RIETI (RI)-VIA TERENZIO VARRONE	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>FEBBRAIO 2020</b>	ROCCANTICA (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>MARZO 2020</b>	RIETI (RI)-VICOLO VECCHIARELLI	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>MAGGIO 2020</b>	ACQUASANTA TERME (AP)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>GIUGNO 2020</b>	CITTAREALE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	1) VARONI AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	2) VARONI	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTeca S.r.l.s.

	AMATRICE (RI)	sisma 2016 in centro Italia
<b>LUGLIO 2020</b>	COLLEGENTILESCO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>AGOSTO 2020</b>	MUSICCHIO-AMATRICE (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>OTTOBRE 2020</b>	MONTEREALE (AQ)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
	LIMITI DI GRECCIO (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>NOVEMBRE 2020</b>	SANTI DI PRETURO (AQ)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche di compatibilità idrogeologica</u> , sito indagini Cimitero di Santi di Preturo
<b>GENNAIO 2021</b>	MONTEREALE (AQ)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative al ripristino di un fabbricato danneggiato a seguito dei danni causati dal sisma 2016 in centro Italia
<b>GENNAIO 2021</b>	POSTA (RI)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti il Dissesto Idrogeologico</u> , sito di indagini (Cimitero di Bacugno)
<b>FEBBRAIO 2021</b>	PRETURO(AQ)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti la Compatibilità Idrogeologica</u>
<b>FEBBRAIO 2021</b>	SARNANO - MACERATA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti la Compatibilità Idrogeologica</u>

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## GeoTecA S.r.l.s.

<b>MARZO 2021</b>	RIETI	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti la Compatibilità Idrogeologica</u>
<b>MARZO 2021</b>	L'AQUILA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti la Compatibilità Idrogeologica</u> , sito di indagine Caserma Campomizi.
<b>GENNAIO 2022</b>	SAN GIACOMO - L'AQUILA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti il Dissesto Idrogeologico</u>
<b>FEBBRAIO 2022</b>	CASTEL DEL MONTE (AQ)	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti la Compatibilità Idrogeologica</u>
<b>MARZO 2022</b>	L'AQUILA	Indagini geologiche geotecniche e sismiche relative a <u>problematiche inerenti la Compatibilità Idrogeologica</u> , sito di indagini Stadio Fattori.

**GeoTecA Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L'Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

## 2 SETTORI DI ATTIVITÀ

La società **GEOTECA SRLs** opera nei settori:

- Trivellazioni e perforazioni su terreni e rocce:
  - indagini penetrometriche dinamiche (SCPT, DPL-DPM)
  - indagini sismiche a rifrazione (MASW)
  - indagini sismiche passiva (HVSR)
  - indagini sismiche in foro (DOWN-HOLE)
  - indagini georadar
  - rilievo geomeccanico
  - prove sclerometriche su roccia
  - prelievi di campioni indisturbati
  
- Indagini Strutturali su Edifici in CA ed elementi in Legno e in Muratura portante:
  - indagini ultrasoniche
  - indagini sclerometriche
  - indagini pacometriche su pilastri e travi
  - saggi diretti su pilastri e travi
  - pull-out
  - prove con martinetti piatti su murature
  - indagini endoscopiche su murature
  - carotaggi su piastri e travi in C.A.
  - carbonazione del CLS
  - prelievo di armature su pilastri e travi in C.A.
  - indagini termografiche
  - indagini penetrometriche sulle malte
  - indagini soniche su muratura

- indagini durometriche su acciai
- indagine resistografica sul legno

Nello svolgimento delle suindicate attività, la società si avvale di personale sia dipendente che consulente, abilitato secondo le vigenti disposizioni di legge.

### 3 ELENCO ATTREZZATURE

#### Indagini “GEO”

##### **Pagani Geotechnical Equipment S.r.l.**

Penetrometro statico/dinamico mod. SP200SM munito di statico 200 Kn e maglio 73 Kg

Penetrometro dinamico mod.DPM30 munito di maglio dinamico 30kg

##### **Sara Instruments**

Sismografo triassiale digitale per HVSR (Nakamura)

Sismografo multicanale digitale modulare per MASW, rifrazione, ecc..

**Bunker** Sonda perforatrice mod. Ritter montata su carrello dotata di maglio spt da 63,5 Kg

#### Indagini “STRU”

##### **Carotieri**

1) HILTI DD130 230V - 50 - 60 HZ SN: 278128-11-06-93-05-08

2) CARAT 1851 1800 W SN: 01542

**GeoTeca Srls** via degli Aragonesi n. 7 – 67100 L’Aquila (AQ) - Tel. 3288462942  
e-mail: [geotecasrl@gmail.com](mailto:geotecasrl@gmail.com) - Pec: [geotecasrls@legalmail.it](mailto:geotecasrls@legalmail.it) - PARTITA IVA: 02039080664

**Pacometro** ELCOMETER P331-H

**Ferrosan** NOVATEST- NOVASCAN R660 SN: R61711024E

**Penetrometro malta** DRC PeMaD SN: E180019M

**Ultrasonico** NOVASONIC SN: UT/NVS/0092

**Sclerometro** NOVATEST SN: N0640017

**Pull-out** NOVATEST SN: 01315/03

### **PROVE CON MARTINETTI PIATTI**

- attrezzatura per l'esecuzione del taglio nella muratura
  - mototroncatrice HUSQUARNA completa di sistema di fissaggio al muro
- deformometro NOVATEST SN:17181507
- set di basette piatte circolari o spinotti forati in acciaio costituenti i punti fissi da solidarizzare sulla muratura;
- pompa idraulica elettrica o manuale NOVATEST PNP130 SN: A01133/05 - set di martinetti piatti. 2) doppi
- set di trasduttori elettronici di spostamento;
- trasduttore di pressione collegato a pompa idraulica;
- centralina di acquisizione dati collegata a PC portatile.

#### **4 ELENCO LAVORATORI: Organigramma**

N. 1 Unità di Amministratore e Sperimentatore;

N. 1 Unità di Direttore tecnico indagini Stru;

N. 1 Unità di Tecnico-Amministrativo e Gestione gare;

N. 1 Unità di Sperimentatore indagini Stru, Gestione commesse e Qualità;

N. 1 Unità per la Geologia tecnica, ambientale e cartografia GIS;

N. 2 Unità di Aiuto sperimentatori.

#### **5 UBICAZIONE AZIENDA**

**Sede Legale:** via degli Aragonesi n.7 – 67100 L'Aquila (AQ)

**Sede Operativa:** In fase di acquisizione